

\*\*\*\*\*  
Bezeichnung: TOOLBOX II Version 5  
Sachnummer: S38-100  
Revision: V05.00\_HF15

Ausgabedatum: 11.04.2013  
\*\*\*\*\*

V5.00 HOTFIX 15 (german)  
-----

\*\*\*\*\*  
\*-- Installation ---\*  
\*\*\*\*\*

Kumulative Hotfix Installation  
-----

Das Hotfix 15 ersetzt alle bis dato freigegebenen Hotfix-Installationen der TOOLBOX II Version 5.0.

Bei Neuinstallation der TOOLBOX II Version 5.00 muss nur das Hotfix 15 installiert werden.

Betriebssysteme mit aktivierter UAC (User Account Control)  
-----

Das Hotfix muss auf folgenden Betriebssystemen mit Administratorrechten installiert werden:

- Microsoft Windows 7
- Microsoft Windows Vista
- Microsoft Windows Server 2008 R2

Starten sie das Setup im Windows Explorer mit dem Kontextmenü "Ausführen als Administrator"

Client/Server Betrieb  
-----

Dieses Hotfix muss auf Client und Server installiert werden.

\*\*\*\*\*

Das Hotfix 15 enthält folgende Änderungen:

\*\*\*\*\*  
\*-- FEHLERBEHEBUNGEN ---\*  
\*\*\*\*\*

- \* SICAM MIC/Unterstützung für CPC60 ab. Rev. 24 (CHDOC00067838)