
Bezeichnung: TOOLBOX II Version 5
Sachnummer: S38-100
Revision: V05.10_HF07

Ausgabedatum: 13.12.2013

V5.10 HOTFIX 07 (german)

-- Installation --

Kumulative Hotfix Installation

Das Hotfix ersetzt alle bis dato freigegebenen
Hotfix-Installationen der TOOLBOX II Version 5.10.

Bei Neuinstallation der TOOLBOX II Version 5.10
muss nur das letzte Hotfix installiert werden.

Betriebssysteme mit aktivierter UAC (User Account Control)

Das Hotfix muss auf folgenden Betriebssystemen mit
Administratorrechten installiert werden:

- Microsoft Windows 7
- Microsoft Windows Vista
- Microsoft Windows Server 2008 R2

Starten sie das Setup im Windows Explorer mit dem
Kontextmenü "Ausführen als Administrator"

Client/Server Betrieb

Dieses Hotfix muss auf Client und Server installiert werden.

Das Hotfix 07 enthält folgende Änderungen:

-- FEHLERBEHEBUNGEN --

QDV - QUELLEDATENVERBUND

* Quelldatenverbund Import: Performance Problem (CHDOC00075901)

Fehlerbehebung:

Die Performance beim Import von Quelldatenverbund-Import-
Dateien wurde verbessert (Importdauer).